ERT - Simulacro / ERT - Drill: Run on 12/09/2020

This document was created in MY Compliance Management on 01/12/2021 00:27:14

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Audit Details

Audit name:	ERT - Simulacro / ERT - Drill
Audit date:	12/09/2020
Auditor:	Antonio Gonzalez
Audit details:	Simulacro en áreas de trabajo / Work Area Drill
Overall Outcome:	Completed
Emergencia / Emergency	Incendio o explosion / Fire or explosion
Breve descripción del evento / Brief event description	Se realiza ingreso a la caldera de la unidad #1 de la planta de energía, simulando una situación de incendio (en la banda transportadora de carbón #6) , en donde hay que subir por las escaleras en este caso la escalera exterior del lado este de la planta, con el equipo completo de protección contra incendios incluyendo SCBA, para poder localizar si hay personas aunque evacuar, rescatar o iniciar las labores de extinción.
Area / Location	Planta de Energía Lado Este
Especificar ubicación / Specify location	Escaleras de acceso exterior de la caldera de la unidad 1 de la planta de energía.
Departamento responsable / Responsible department	Port - Power Plant – Coal & Ash
Hora de inicio / Starting Time	15:00 hrs
Hora de finalización / Ending time	16:00 hrs

Notes

- se evalúa procedimiento utilizado (ingreso con equipo misceláneos y mangueras)
- se mide el tiempo de respuesta desde la zona de estacionamiento hasta la zona de intervención.
- Verificar las rutas de acceso en caso de emergencia (en este caso un incendio) por el área de la caldera de la unidad 1 de la planta de energía.
- Valorar la resistencia física del equipo de bomberos al realizar un ascenso por las escaleras hasta la zona de intervención.
- Esta simulación se realiza el martes 8 de septiembre de 2020.

Response Summary

Section	Completed	Not completed
Audit	1	0

Audit Criteria

#	Criteria	Details	Response
1	Completed Drill	Responsible will determine the drill	Completed

Signatures

Capacity: Foreman, Shift Fireman

Name: Antonio De Jesús González Castillo